


## ขบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานทำความสะอาดซัดพื้นเคลือบเงา

1. จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซัดพื้น จำนวน 4 คน  
แต่งกายพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ตามรูปภาพด้านล่าง

1. ผ้าปิดปากจมูก(MASK)



2. ถุงมือยางสีส้ม(RUBBERGLOVES)



3. รองเท้าบู๊ท (Boots)



## 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ นำยาทำความสะอาด



1. น้ำยาขัดพื้นลอกแว็กซ์




2. น้ำยาแว็กซ์เคลือบเงาพื้น



3. เครื่องขัดพื้นแบบสวิงจับสาย



4. เครื่องดูดน้ำขนาดจุ 70-80 ลิตร



5. แผ่นเล็บบเหยี่ยวและแผ่นสก็อตไบร์



6. ป้ายบอกกันลื่นพื้นเปียก 2 อัน

### 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด



7. ถังผสมน้ำยาขัดพื้น



8. ถังซักบีบผ้ามีอบพื้น



9. ไม้ยางดันน้ำ



10. ไม้ผ้าชุบน้ำยาขัดพื้น



11. ไม้ผ้ามีอบพื้น



12. ไม้ผ้าลงน้ำยาเคลือบเงา

#### 4. ติดต่อประสานงานเข้าพื้นที่พร้อมใบงาน และใบประเมินความพึงพอใจ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งป้ายกันลื่นกันพื้นที่ ผสมน้ำยาขัดพื้นลอกแว็กซ์

ในอัตราส่วน น้ำยา 1 ลิตรต่อน้ำ 10 ลิตร



ขั้นตอนที่ 2 นำผ้าไม้มอบมาชุบน้ำยา และถูให้ทั่วบริเวณที่จะขัดพื้น

ควรแช่น้ำยาขัดพื้นทิ้งไว้ประมาณ 5- 10 นาที จึงเริ่มขัดพื้น



**ขั้นตอนที่ 3** เริ่มขัดพื้นด้วยเครื่องขัดแบบชนิดจับสายสวิงขัดสายซ้าย-ขวา โดยให้หัวรอยขัดเลื่อมกันนิดหน่อยระหว่างรอยต่อในแต่ละครั้ง



**ขั้นตอนที่ 4** ใช้ไม้ยางกีดน้ำสกปรกดันช่วยพร้อมใช้เครื่องดูดน้ำทิ้ง ให้นำน้ำดำสกปรกหมดไป ให้เหลือน้อยที่สุด



ขั้นตอนที่ 5 ใช้ผ้าไม้มือบที่สะอาดถูพื้นให้ทั่วบริเวณ1-2 ครั้ง จนพื้นสะอาดดีแล้วปล่อยให้แห้งให้พื้นแห้งสนิท (ใช้พัดลมเป่าช่วยให้พื้นแห้งเร็วขึ้น)



ขั้นตอนที่ 6 ใช้ผ้าไม้มองแวทซ์น้ำยาเคลือบเงาเทน้ำยาลงบนผ้าให้เปียกชุ่มจากนั้นให้ถูผ้าลงน้ำยาบางๆไปทางซ้าย-ขวาโดยให้เลื่อมรอยต่อนิดหน่อย ครั้งแรกปล่อยให้แห้งให้แห้งประมาณ 15-20 นาที จากนั้นลงซ้ำอีก เป็นครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนครั้งแรก ปล่อยให้แห้งให้พื้นแห้ง ประมาณ 30 นาที หรืออาจลงซ้ำอีก 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความเงางาม



5. ดำเนินการเสร็จแล้วส่งมอบพื้นที่ พร้อมแนะนำในระยะ 7 วันให้ใช้วิธีดันฝุ่นห้ามใช้ผ้าม็อบเปียกถูพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดคราบดำที่น้ำยาเคลือบเงาพื้น หากพื้นมีคราบสกปรกให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมาดๆ เช็ดบริเวณที่เป็นโดยเฉพาะจุดเท่านั้น เสร็จแล้วรับใบประเมินความพึงพอใจ

